

The AREPA logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font. The letters 'A', 'R', and 'E' are connected, as are 'P' and 'A'. The background of the entire page is a dark blue-tinted photograph of an electrical control cabinet with its doors open, revealing internal components like circuit breakers and wiring. A person's hand is visible in the lower-left corner, holding a handheld electronic device, likely a thermal imager or a diagnostic tool, aimed at the equipment.

AREPA

Inspexx

Informatieblad over een onvolledig uitgevoerde inspectie

Inhoud

<i>Onvolledig uitgevoerde inspectie</i>	2
<i>Vervolg inspectie</i>	3
<i>Vorbereidingen inspectie</i>	3
<i>Kosten</i>	3

Versienummer 1

Onvolledig uitgevoerde inspectie

AREPA Inspexx heeft onlangs een inspectie uitgevoerd op uw elektrische installatie. Tijdens de inspectie konden niet alle werkzaamheden worden uitgevoerd die volgens de SCIOS certificatieregeling verplicht zijn. Daardoor voldoet de inspectie niet aan de minimale vereisten en is deze nog niet afgerond en afgemeld in het SCIOS-Portaal.

Concept inspectierapport

U heeft een 'CONCEPT' inspectierapport ontvangen. Hierin staat vermeld dat de inspectie niet kon worden uitgevoerd zoals gepland volgens het inspectieplan en de SCIOS certificatieregeling. Met dit voorlopige concept rapport voldoet u niet aan uw verplichtingen.

Het is belangrijk dat u op korte termijn actie onderneemt om de overige, niet uitgevoerde, werkzaamheden zo snel mogelijk te kunnen laten uitvoeren.

In hoofdstuk twee van het inspectierapport staan de niet uitgevoerde werkzaamheden beschreven.

*** CONCEPTVERSIE ***

Tijdens de inspectie was het niet mogelijk om alle in het inspectieplan overeengekomen werkzaamheden uit te voeren. Hieronder waren vanuit de SCIOS certificatieregeling verplicht gestelde werkzaamheden.

De SCIOS certificeringsregeling schrijft voor dat het niet is toegestaan inspecties af te melden waarbij niet alle verplichte werkzaamheden (waaronder metingen) zijn uitgevoerd.

Deze inspectie mag hierdoor ook niet worden afgemeld in het SCIOS Portaal. Dit rapport is dan ook geen SCIOS rapportage.

In hoofdstuk 2 staan de niet uitgevoerde werkzaamheden beschreven.

Vervolg inspectie

De overige werkzaamheden dienen *binnen 28 dagen* volledig uitgevoerd te worden. Indien dit niet mogelijk is dient de volledige inspectie opnieuw te worden uitgevoerd.

Neem dan ook zo spoedig mogelijk contact op AREPA Inspexx om een vervolgspraak in te plannen.

Vorbereidingen inspectie

Wij adviseren u voorafgaande aan de inspectie, de volgende voorbereidingen te treffen (zie hoofdstuk twee van het concept inspectierapport):

- Zorg dat alle gebouwen en ruimten toegankelijk zijn.
- Zorg dat schakelkasten, verdeelinrichtingen en groepenkasten toegankelijk zijn.
- Informeer uw organisatie en bereid deze voor op het tijdelijk uitschakelen van de spanning.

Kosten

Aan het aanvullende bezoek op locatie zijn kosten verbonden. Deze zijn afhankelijk van de nog uit te voeren werkzaamheden en worden gecommuniceerd tijdens het maken van de vervolgspraak.